



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

ORDINANZA N. 1 del 13-10-2016

IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO,
UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE T. E A. AD INTERIM

Premesso che:

- con nota prot. n. 2671 A/13 del 10-10-2016, pervenuta l'11-10-2016 prot. n. 13066, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "N. Ventriglia" ha chiesto un sopralluogo urgente nei plessi scolastici "Giovanni XXIII" in via Paterno e "Principe Umberto" in piazzetta Trutta, al fine di verificare quanto esposto nelle relazioni dell'ing. Antonio Masiello, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituzione scolastica, circa lo stato fessurativo delle pareti ed i carichi portanti;
- pertanto, è stato chiesto *ad horas* ai Vigili del Fuoco di effettuare con urgenza le verifiche sui predetti plessi scolastici, in quanto, al momento, l'Ente è privo di professionalità adeguate a svolgere le citate verifiche;
- in data 12-10-2016 i Vigili del Fuoco hanno effettuato il sopralluogo;

visto il rapporto trasmesso dai Vigili del Fuoco, che si allega alla presente ordinanza, dal quale si evince che:

- dalla prima verifica, effettuata alla scuola materna Giovanni XXIII ubicata in via Ludovico Paterno, sono state riscontrate lesioni alle pareti esterne del piano primo in corrispondenza dei servizi igienici, per cui, a titolo precauzionale è stata data l'inibizione fino a quando saranno stati effettuati opportuni lavori di ripristino e messa in sicurezza di tale area;
- nella scuola elementare e materna "Principe Umberto" è stato riscontrato che tutte le finestre e tutti i vani di accesso ai locali ed alle aule risultano puntellati con paletti metallici e sostegni in legno per la presenza di lesioni sugli architravi, che risulterebbero essere state causate dal sisma del 2013, per cui, considerata la presenza di lesioni e non avendo riscontri autorizzativi di agibilità strutturale dell'intero edificio, i Vigili del Fuoco hanno predisposto lo sgombero della struttura scolastica;

ritenuto, alla luce di quanto evidenziato dai Vigili del Fuoco, di ordinare la inibizione all'utilizzazione dei servizi igienici primo piano ed alla sottostante area del piano terra del plesso scolastico "Giovanni XXIII" in via Ludovico Paterno, nonché la chiusura del plesso scolastico "Principe Umberto" in piazzetta Trutta, al fine di garantire la pubblica incolumità come disposto dall'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dal D.M. 5-8-2008;

rilevato che nel citato plesso "Principe Umberto" sono allocate due aule della scuola dell'infanzia e un'aula della scuola primaria, che fanno capo a due distinti Istituti scolastici, e nello stesso sono normalmente ubicati n. 3 sezioni elettorali;

visto l'art 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed il D.M. 5-8-2008;

ORDINA

in considerazione delle motivazioni suesposte, che si intendono qui integralmente richiamate, al fine di garantire la pubblica incolumità:

- l'inibizione all'utilizzazione dei servizi igienici primo piano ed alla sottostante area del piano terra dell'edificio della scuola materna "Giovanni XXIII" in via Ludovico Paterno, fino a quando saranno stati effettuati opportuni lavori di ripristino e messa in sicurezza di tale area;
- lo sgombero e la chiusura del plesso scolastico "Principe Umberto" in piazzetta Trutta, fino all'avvenuta realizzazione di tutti i necessari lavori di ripristino strutturale e messa in sicurezza, atti a consentire il rilascio del certificato di agibilità strutturale.

L'attestato di idoneità statica rilasciato in data 12-9-2016, prot. n. 2353 A.T., relativo al plesso scolastico "Principe Umberto" in piazzetta Trutta è revocato.


L'attestato di idoneità statica rilasciato in data 14-9-2016, prot. n. 2360 A.T., relativo al plesso scolastico "Giovanni XXIII" in via Ludovico Paterno è revocato per la parte relativa ai servizi igienici primo piano ed alla sottostante area del piano terra dell'edificio.

La presente ordinanza è trasmessa:

- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "N. Ventriglia";
- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Piedimonte 2 – Castello";
- all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;
- alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
- al Comando della Polizia Municipale;
- al Settore Pubblica Istruzione del Comune;
- al Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune;
- al Settore Territorio e Ambiente del Comune;
- al Settore AA.GG.-Amministrativo, Servizi Elettorali;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.

Piedimonte Matese, 13-10-2016

Il Responsabile *ad interim*
Segr.gen. dr. Sandro Riccio



Il Sub-Commissario
Arch. Antonio Vocile





MINISTERO DELL'INTERNO

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

CASERTA

Telefax urgente
del 12.10.16

Da Comando Prov. VV.F di Caserta

At:

- Sindaco Comune di PIEDIMONTE MATESE
- Ufficio tecnico del comune di PIEDIMONTE MATESE
- Al Comando Polizia Municipale di PIEDIMONTE MATESE

e p.c.

-Ufficio Territoriale del Governo di CASERTA

TESTO:

COMUNICASI CHE IN DATA ODIERNA PERSONALE DEL DISTACCAIMENTO DI PIEDIMONTE MATESE HA EFFETTUATO SOPRALUOGHI, SU RICHIESTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PRESSO DUE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI UBICATE IN PIEDIMONTE MATESE.

DALLA PRIMA VERIFICA, EFFETTUATA ALLA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII UBICATA IN VIA LUDOVICO PATERNO, SONO STATE RISCONTRATE LESIONI ALLE PARETI ESTERNE DEL PIANO PRIMO IN CORRISPONDENZA DEI SERVIZI IGIENICI. A TITOLO PRECAUZIONALE E' STATA DATA L'INIBIZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO ED ALLA SOTTOSTANTE AREA DEL PIANO TERRA FINO A QUANDO SARANNO STATI EFFETTUATI OPPORTUNI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI TALE AREA. ALLA VERIFICA ERA PRESENTE ANCHE PERSONALE DELL'UTC DI PIEDIMONTE MATESE (GEOM. VETERE) PER LA COSTATAZIONE DI QUANTO RISCONTRATO ED I SUCCESSIVI ED URGENTI PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA. SUCCESSIVAMENTE NOSTRO PERSONALE, SEMPRE SU RICHIESTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SI E' RECATO IN PIAZZETTA TRUTTA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "PRINCIPE UMBERTO" DOVE HA RISCONTRATO CHE TUTTE LE FINESTRE E TUTTI I VANI DI ACCESSO AI LOCALI ED ALLE AULE RISULTAVANO PUNTELLATI CON PALETTI METALLICI E SOSTEGNI IN LEGNO PER LA PRESENZA DI LESIONI SUGLI ARCHITRAVVI.

TALI LESIONI, NON SANATE E TUTT'ORA EVIDENTI, RISULTEREBBERO ESSERE STATE CAUSATE DALL'EVENTO SISMICO DEL 2013. A SCOPO PRECAUZIONALE, CONSIDERATA LA PRESENZA DI LESIONI E NON AVENDO RICONTRI AUTORIZZATIVI DI AGIBILITA' STRUTTURALE DELL'INTERO EDIFICIO NELLE CONDIZIONI IN CUI ATTUALMENTE SI TROVA, NOSTRO PERSONALE HA PREDISPOSTO LO SGOMBERO DALLA STRUTTURA SCOLASTICA. ALLA VERIFICA ERA PRESENTE ANCHE PERSONALE DELL'UTC DI PIEDIMONTE MATESE (GEOM. VETERE) OLTRE AL DIRIGENTE SCOLASTICO ED AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PER TALE EDIFICIO, AI FINI DI CONSENTIRE NUOVAMENTE LA SUA UTILIZZAZIONE, DOVRA' PROVVEDERSI CON URGENZA ALL'ATTUAZIONE DI TUTTI I NECESSARI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA ATTI A CONSENTIRE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' STRUTTURALE.

PER IL COMANDANTE PROV.LE VV.F.
IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO
ING. ALBERTO